

4. Podłogi – nierówności, ubytki, błoto i woda.

Kilkakrotnie występowano do LZOPG o remont/wymianę podłóg w kontenerach wag dynamicznych (ostatnio wg zapotrzebowania z dnia 18 stycznia br.) oraz służbie na płycie południowej (ostatnie wystąpienie z dnia 2 października br.)

Sprzątanie pomieszczeń w obrębie przejścia granicznego leży w gestii LZOPG. Według informacji uzyskanych od Kierownika OC, wnioski o sprzątanie są zgłaszane na bieżąco.

5. Pomieszczenia higienicznosanitarne - ustępy, odległość od stanowisk pracy.

Wymóg prawny dot. lokalizacji pomieszczenia higienicznosanitarne - ustępu w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z obudowanym przejściem, które powinno być ogrzewane nie dotyczy pracowników zatrudnionych w budynkach nie wyposażonych w instalację wodociagową i kanalizacyjną.

Ustępy znajdują się w budynku biurowym głównym (3 toalety: przy pokoju socjalnym, naprzeciwko sekretariatu, na półpiętrze), w budynku kontroli szczegółowej, przy stanowisku służa wjazd do Polski, w budynku odpraw autokarów, na stanowisku kierownika wywozu.

Na dwóch stanowiskach tj. waga przywozowa (dojście do toalety do budynku odpraw autokarów) oraz służa wyjazdowa z Polski (dojście do kierownika wywozu), wymagane odległości do 75m do ustępu nie są zapewnione. Podjęte zostaną działania w kierunku zapewnienia dodatkowych pomieszczeń higienicznosanitarnych.

6. Pomieszczenie do wypoczynku dla kobiet w ciąży i karmiących.

Brak takiego pomieszczenia, wg Kierownika OC aktualnie brak możliwości lokalowych do jego zorganizowania.

7. Oświetlenie.

Pomiary oświetlenia były wykonywane w roku 2006. Na ich podstawie stanowiska pracy, na których stwierdzono niedostateczne natężenie oświetlenia wyposażono w lampki doświetlające.

8. Hałas.

Ostatnie badania hałasu w OCD Dorohusk były przeprowadzone w 2006r. normatywy higieniczne zostały spełnione na wszystkich stanowisku pracy (odpraw). Dla porównania w br. wykonane były pomiary hałasu w OC Koroszczyn. Normatywy higieniczne również są spełnione.